FIRST QUANTUM MINERALS LTD. Cobre Panamá

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Mejora.
Programa	Infraestructura
Nombre de Proyecto	Mejoras a la vía desde Llano Grande - km 38.
Fecha	05- agosto - 2021
Comunidad	Moreno, Llano Norte, Coclé
Ubicación	Vía principal
Lugar	
Por MPSA	1
Por Contratista Cobre Panamá	2
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Dalvis Batista
Nombre de Contratista Cobre Panamá	INMESA (Tania Herrera, Emilio Pérez)
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Dalvis Batista.
Objetivo de Misión	Verificar avances de las mejoras.
Acciones	Visitar los trabajos para inspeccionar los trabajos.
Resultados	Se continua con las mejoras en la vía principal, destacándose lo siguiente: Se realizan los trabajos de escarificación de calzada con motoniveladora que será utilizado como suelo cemento, después que el material haya sido esparcido se colocan las bolsas de cemento, se mezclan y se le da un baño ligero de agua para su compactación El cemento se deja actuar durante una semana aproximadamente para luego seguir con los trabajos de imprimación y el tratamiento superficial asfáltico.
Seguimiento	Realizar nueva inspección para verificar avance de las mejoras.

Documentación fotográfica.









Minera Panamá, S.A. | RUC 46505-96-303869 DV90
Torre De Las Américas, Piso 21, Punta Pacifica | Apdo. 0830-00576 | Panamá. República de Panamá.
Oficina Corporativa: (+507) 294-5700 | Oficina de Asuntos Comunitarios: (+507) 380-5507 | www.cobrepanama.com
Únete a la conversación, búscanos como Cobre Panamá en las redes sociales